

## Complicación de estent metálico en tráquea

### *A complication of a metallic stent in trachea*

Alejandra Cañas, MD.<sup>(1)</sup>

Rev Colomb Neumol 2013; 24 (4):235


Paciente de género masculino, de 43 años de edad, con antecedente de accidente de tránsito luego del cual requirió intubación y ventilación mecánica por diez días, y desarrolló síntomas de obstrucción de la vía aérea que llevaron a resección de tres anillos traqueales y anastomosis terminoterminal.

Un mes después consultó por disnea y estridor encontrándose estenosis en el sitio de la anastomosis. Se realizó resección con láser con resultado no satisfactorio por lo que se implantó estent de nitinol recubierto con poliuretano.


Seis meses después consultó por halitosis severa.

La broncoscopia mostró estent ultraflex a 1,5 cm por debajo de las cuerdas, permeable y de buen calibre, recubierto por membranas blanquecinas (Figura 1); tras manejo antibiótico y sin mejoría de los sínto-


mas o de las lesiones, se retiró el estent bajo broncoscopia rígida, con resolución de la halitosis.



**Figura 1.** Estent metálico recubierto de membranas.



**Figura 3.** Imagen posterior al retiro del estent.



**Figura 2.** Fragmentos del estent retirado.

<sup>(1)</sup> Internista, Neumóloga, Unidad de Neumología, Hospital Universitario San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

**Correspondencia:** Doctora Alejandra Cañas. Correo electrónico: [alejandra.canas@javeriana.edu.co](mailto:alejandra.canas@javeriana.edu.co)

**Recibido:** diciembre 4 de 2012. **Aceptado:** diciembre 15 de 2012.